

Poznańskie Biuro Rzecznawców Samochodowych

61-007 Poznań, ul. Główna 50

tel. 502 263 777

www.pbrs.pl

SEKRETARIAT WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU	
Dnia	20. 02. 2019
Nr	4206 / Mm
L. dz.	
Znak sprawy	

Opinia numer: S/47/62/2019

z dnia: 2019/02/18

Rzecznawca : Jacek Świadek - rzeczoznawca certyfikowany TUVPOL

Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy

Adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Zlec. pismo, znak: WUP III/2/0724/16/2019

z dnia: 2019/02/14

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Ocena techniczna.
2. Dokumentacja techniczna pojazdu.
3. Komputerowy system wyceny wartości pojazdów "INFO-EKSPERT".
4. Katalogi notowań wartości rynkowych pojazdów "INFO-EKSPERT" i "EUROTAX".
5. Własna baza danych utworzona na podstawie własnych badań rynku.
6. Informacje uzyskane od producentów i generalnych dystrybutorów.
7. Standardy zawodowe rzeczoznawców TRTMiRD SIMP.
8. Standardy jakościowe PBRs.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2019

Marka:	SKODA	Model pojazdu:	Octavia II 1.8	Rok prod.:	2008
Wersja:	Ambiente	Nr rejestracyjny:	PO 160KC	VIN:	TMBCK61Z092012965
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy				
Nr INFO-EKSPERT	034-01279				
Data pierwszej rejestracji	2008/11/28				
Przebieg szacowany	170000km				
Okres eksploatacji pojazdu (08/11/28-19/02/18)	123 mies.				
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	GRANATOWY 2-warstwowy z efektem metalicznym				
Oznaczenie typu	1Z				
Dop. masa cała.	1925 kg				
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy				
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)				
Pojemność / Moc silnika	1798 ccm / 118kW (160KM)				
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16				
Rodzaj skrzyni biegów	manualna				
Rodzaj napędu	przedni (4x2)				

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

17400 PLN w tym VAT (23,0%) **3253,66 PLN**

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

7000 PLN w tym VAT (23,0%) **1308,94 PLN**

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 4 Dokumentacja fotograficzna

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA :

1. Powyższe opracowanie określa aktualną wartość przedmiotowego pojazdu, określoną w podejściu porównawczym metodą analizy statystycznej rynku.
2. Opinię opracowano w oparciu o informacje uzyskane w trakcie oględzin i udostępnione dokumenty. Zakłada się, że nie ukryto żadnych faktów, które mogłyby mieć znaczący wpływ na wartość wycenianego pojazdu.
3. Opinia nie obejmuje analizy stanu prawnego i księgowego. Nie badano tytułu użytkownika ani tytułu własności wycenianego pojazdu, w tym ewentualnego ograniczenia praw rzeczowych.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności prawnej za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu oraz braki powstałe po przeprowadzeniu oględzin.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny, wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny. Oceny technicznej dokonano jedynie w zakresie niezbędnym do ustalenia wartości pojazdu.
7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości.
8. Niniejsze opracowanie nie może być publikowane w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

Wycenę sporządził:

Poznańskie Biuro Rzeczoznawców
Samochodowych
61-007 Poznań, ul. Główna 50
tel. 502 263 777
NIP: 777-219-04-35

pieczęć



Poznańskie Biuro Rzecznawców Samochodowych
61-007 Poznań, ul.Główna 50
tel.502 263 777
www.pbrs.pl

OPINIA Nr: S/47/62/2019

z dnia: 2019/02/18

Rzecznawca : Jacek Świadek - rzeczoznawca certyfikowany TUVPOL

Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy

Adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Zlec. pismo, znak: WUP III/2/0724/16/2019

z dnia: 2019/02/14

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Ocena techniczna.
2. Dokumentacja techniczna pojazdu.
3. Komputerowy system wyceny wartości pojazdów "INFO-EKSPERT".
4. Katalogi notowań wartości rynkowych pojazdów "INFO-EKSPERT" i "EUROTAX".
5. Własna baza danych utworzona na podstawie własnych badań rynku.
6. Informacje uzyskane od producentów i generalnych dystrybutorów.
7. Standardy zawodowe rzeczoznawców TRTMiRD SIMP.
8. Standardy jakościowe PBRs.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2019

Marka: SKODA Model pojazdu: Octavia II 1.8
Wersja: Ambiente Nr rejestracyjny: PO 160KC Rok prod.: 2008
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBCK61Z092012965

Nr INFO-EKSPERT 034-01279
Data pierwszej rejestracji 2008/11/28
Przebieg szacowany 170000km
Okres eksploatacji pojazdu (08/11/28-19/02/18) 123 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) GRANATOWY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu 1Z
Dop. masa całkow. 1925 kg
Rodzaj nadwozia liftback 5 drzwiowy
Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika 1798 ccm / 118kW (160KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.01-2008.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa	23	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Czujniki parkowania - tył	24	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Filtr p/pyłkowy	25	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	26	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie

5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	27	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
6	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	28	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
7	Fotel pasażera z regulacją wysokości	29	System ABS + MSR
8	Głośniki 4 szt.	30	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
9	Immobilizer	31	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Kieszenie w oparciach foteli przednich	32	System pokolizyjny ACS
11	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	33	System wspomagania nagłego hamowania
12	Kolumna kierownicy regulowana	34	Szyby przednie regulowane elektr.
13	Komputer pokładowy	35	Szyby przyciemniane
14	Listwy boczne	36	Szyby tylne regulowane elektr.
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	37	Światła p/mgielne przednie
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	38	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	39	Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
18	Napinacze przednich pasów bezp. pirotechniczne	40	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
19	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	41	Wspomaganie układu kierowniczego elektr. Servotronic
20	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	42	Zaglówki foteli przednich regulowane
21	Podłokietnik siedzeń tylnych	43	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
22	Poduszka powietrzna kierowcy	44	Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Kurtyny powietrzne boczne	298
2	Lakier metalizowany	266
3	+Poduszki powietrzne boczne tylne	284
4	Radioodtwarzacz Skoda Auto Melody CD	79

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku badania zewnętrznego organoleptycznego oraz przyrządowego pomiaru grubości powłoki lakierowej stwierdzono następujący stan pojazdu :

NADWOZIE:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

WYPOSAŻENIE NADWOZIA:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

SILNIK Z OSPRZETEM:

- Silnik wymontowany z pojazdu wraz ze skrzynią biegów. Silnik zatarty na panewkach wału korbowego, uszkodzony blok silnika i głowica.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

UKŁAD NAPĘDOWY:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

ZAWIESZENIE PRZEDNIE Z UKŁADEM KIEROWNICZYM:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

ZAWIESZENIE TYLNE:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

RESZTA POJAZDU:

- Pojazd nieużytkowany od 03.2018 r.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (129 mies.)	16 450 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	927 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOMENTARZ

Wszystkie korekty zastosowano w wielkości automatycznie sugerowanej przez system dla pojazdu o przedmiotowych parametrach.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

17400 PLN

(słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 3253,66 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

7000 PLN

(słownie: siedem tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 1308,94 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2019 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Opinię sporządził:



Niniejsza opinia wydana została zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem niezależnego rzeczoznawcy.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: S/47/62/2019

z dnia: 2019/02/18

Rzeczoznawca : Jacek Świadek - rzeczoznawca certyfikowany TUVPOL

Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy

Adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Zlec. pismo, znak: WUP III/2/0724/16/2019

z dnia: 2019/02/14

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2019

Marka:	SKODA	Model pojazdu:	Octavia II 1.8	
Wersja:	Ambiente	Nr rejestracyjny:	PO 160KC	Rok prod.: 2008
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy			Nr IE: 034-01279

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]	
2008	05	16450	16450	
2007	05	15150	15150	
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (129 mies.)				16 450 PLN

Normatywny okres eksploatacji	129 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2008/11/28
Rzeczywisty okres eksploatacji	123 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2008.01-2008.07

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Kurtyny powietrzne boczne	0,25			2,18	0,83	298
2	Lakier metalizowany	0,50			2,45	0,66	266
3	Poduszki powietrzne boczne tylne	0,25			2,08	0,83	284
4	Radioodtwarzacz Skoda Auto Melody CD	1,00			1,50	0,32	79
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							927 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							927 PLN po korekcie: 17 377 PLN

Przebieg normatywny	165 000 km
Przebieg rzeczywisty szacowany	170 000 km

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **17 400 PLN**

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: S/47/62/2019

z dnia: 2019/02/18

Rzeczoznawca : Jacek Świadek - rzeczoznawca certyfikowany TUVPOL

Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy

Adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Zlec. pismo, znak: WUP III/2/0724/16/2019

z dnia: 2019/02/14

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2019

Marka:	SKODA	Model pojazdu:	Octavia II 1.8	Rok prod.:	2008
Wersja:	Ambiente	Nr rejestracyjny:	PO 160KC	Nr IE:	034-01279
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy				

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 123 mies.)	17 400 PLN
Współczynnik amortyzacji pojazdu	0,31
Współczynnik zbywalności pojazdu nowego	0,85

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

3 Silnik z osprzętem

- 1 Blok silnika z tłokami, wałem korbowym i kołem zamachowym
- 2 Głowica silnika kpl.
- 3 Pompa oleju

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	18	0	3 132
2	Wyposażenie nadwozia	44	0	7 656
3	Silnik z osprzętem	17	47	1 568
4	Układ napędowy	6	0	1 044
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	0	1 218
6	Zawieszenie tylne	4	0	696
7	Reszta	4	0	696
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				16 010 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		17 400 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	21 748 PLN	
Współczynnik redukcji kosztu części	0,31	
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,65	
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,24	
Zredukowany koszt naprawy	10 407 PLN	6 993 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		17 400 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0799	16 010 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,76	12 167 PLN

S/47/62/2019

2019/02/18

Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,96	11 680 PLN
Współczynnik zbywalności	0,38	4 439 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.	6 993 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	17 400 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	7 000 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	10 400 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,25

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: S/47/62/2019

z dnia: 2019/02/18

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2019

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia II 1.8

Wersja: Ambiente

Nr rejestracyjny: PO 160KC

Rok prod.: 2008

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12

Poznańskie Biuro Rzeczoznawców
 Samochodowych
 61-007 Poznań, ul. Główna 50
 tel. 502 263 777
 NIP: 777-219-04-35